

## Visori serie XK315 \* XK314



**Serie  
XK315  
Versione INOX**



**Serie  
XK314  
Versione ABS**

## **Serie XK 315**

### **Caratteristiche tecniche**

- carpenteria in acciaio inox
- display LED h 20 mm reali
- aggancio automatico di zero all'accensione  $\pm 20$  FS
- umidità relativa 85% non condensante
- grado di protezione totale secondo Din 40050 IP 54

**Tastiera a 7 tasti** secondo Din 40050 IP 65

### **Con funzioni di**

- ON
- Stop
- accumulo (N° degli accumuli eseguiti totale netto)
- tara
- centro zero  $\pm 2\%$  FS

### **Icone avvisatrici di**

- funzionamento con tensione di rete
- batteria in esaurimento
- attivazione dell'accumulo automatico
- peso stabile
- tara inserita
- strumento a zero
- Hr alta risoluzione

### **Software residenti selezionabili dall'operatore**

- pesatura standard
- pesatura con accumulo e stampa
- contapezzi

### **Uscite**

- N° 1 RS 232 , dedicata per stampante (miniprinter)

### **Stampa** ( Su stampanti note in inglese)

- N° progressivo di pesata
- Gros xxxx
- Tare xxx
- Net xxxx

### **Alimentazione**

A mezzo alimentatore satellite esterno

220V 50/60 Hz, in dotazione

Batteria entrocontenuta, ricaricabile autonomia circa 30 ore

### **NON omologato per la pesatura fiscale:**

possibili

- 3000 punti
- 6000 punti
- 15.000 punti
- 30.000 punti ( n° max di punti visualizzabili)

## **Serie XK 314**

### **Caratteristiche tecniche**

- contenitore in ABS
- display LCD h 18 mm reali
- aggancio automatico di zero all'accensione  $\pm 20$  FS
- umidità relativa 85% non condensante
- grado di protezione totale secondo Din 40050 IP 54

**Tastiera a 7 tasti** secondo Din 40050 IP 65

### **Con funzioni di**

- ON
- Stop
- accumulo (N° degli accumuli eseguiti e totale netto)
- tara
- centro zero  $\pm 2\%$  FS

### **Icone avvisatrici di**

- funzionamento con tensione di rete
- batteria in esaurimento
- attivazione dell'accumulo automatico
- peso stabile
- tara inserita
- strumento a zero

### **Software residenti selezionabili dall'operatore**

Pesatura standard

Pesatura con accumulo

### **Alimentazione**

A mezzo alimentatore satellite esterno

220V 50/60 Hz, in dotazione

Batteria entrocontenuta, ricaricabile autonomia circa 20 ore

### **NON omologato per la pesatura fiscale:**

possibili

- 3000 punti
- 6000 punti
- 10.000 punti ( n° max di punti visualizzabili)